

# 小型色差计

## CR-10

反射	照明受光系统 8/d	测量口径 约Ø8mm
----	---------------	---------------

非常简便地进行样品色差测量。

### 简单易用

只有数个按钮，操作简单，初学者亦容易学习使用。

### 轻型小巧

轻型的CR-10为配合人的手掌大小而设计。

使用电池供电，方便随处测量色差。

### 色差显示

<b>L*a*b*</b>	dE 1.7 dL- 1.1 da+ 0.6 db+ 1.0
---------------	-----------------------------------

<b>L*C*h</b>	dE 1.7 dL- 1.1 dC+ 1.2 dH+ 1.5V
--------------	------------------------------------




### 可连接选购的打印机



### 规格表

照明/受光系统	8/d ( 8° 照明/漫射受光)
测量口径	约Ø8mm
显示模式	Δ(L*a*b*) Δ(L*C*h) ΔE*ab
测量范围	L*: 10~100
测量条件	CIE 10° 标准观察者 CIE D65光源
重复性	标准偏差ΔE*ab0.1以内 (条件：测量白色校正板)
测量间隔	约1秒
标准色	一组，以测量输入
电源	5号电池(×4)或专用电源适配器
电池性能	碱锰电池：以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池：以10秒间隔测量可测600次
操作温湿度范围	0°C~40°C, 相对湿度80%以下(35°C), 无凝露
标准配件	软包 CR-A68, 保护盖 CR-A72, 腕带 CR-73 5号电池 4
可选配件	电源适配器 AC-A308, 打印机连接线 CR-A75



# 小型白度计


## CR-14

反射	照明受光系统 8/d	测量口径 约Ø8mm
----	---------------	---------------

检测食品原材料等的白度指数，被测对象可以为粉末、糊状物或固体。

### 操作简便

- ① 打开电源
- ② 选择显示模式
- ③ 进行白板校正
- ④ 置于样品上进行测量
- ⑤ 测量结果显示



### 便于测量



防尘套



### Hunter 白度

CIE  
W 92.3 T-2.05

### 规格表

照明/受光系统	8/d (8° 照明/漫射受光)
测量口径	约Ø8mm
显示模式	白度指数: CIE, Hunter, ASTM E313 黄度指数: ASTM E313, ASTM D1925 Yxy (在CIE模式中显示)
重复性	白度指数标准偏差: CIE 0.5, Hunter: 0.1 (条件: 测量白色校正板)
测量间隔	约1秒
电源	5号电池(×4)或专用电源适配器
电池性能	碱锰电池: 以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池: 以10秒间隔测量可测600次
操作温湿度范围	0°C~40°C, 相对湿度80%以下(35°C), 无凝露
标准配件	白色校正板 CR-A74, 软包 CR-A68, 保护盖 CR-A79, 腕带 CR-73, 5号电池 × 4
可选配件	电源适配器 AC-A308, 打印机连接线 CR-A75 防尘套 CR-A80

### 尺寸图

(单位: mm)

